

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Kv. Reliefen 5		Ripstigen 1	
Internt byggnadsnamn			
Hus 1			
Systemnr			
1 - 2			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Oskar E Almroth	2021-01-19	Stockholm, 2021-01-19	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2024-01-19		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
airCano AB	K	Kiwa	7479
E-post	Telefon nr.	Adress	
info@aircano.se	08-556 324 50	Tantogatan 49, 118 42 Stockholm	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Kv. Reliefen 4		Ripstigen 3 & 5	
Internt byggnadsnamn			
Hus 3 & 5			
Systemnr			
1 - 2			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Oskar E Almroth	2021-01-19	Stockholm, 2021-01-19	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2024-01-19		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
airCano AB	K	Kiwa	7479
E-post	Telefon nr.	Adress	
info@aircano.se	08-556 324 50	Tantogatan 49, 118 42 Stockholm	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden